

Manuale	Diagnosi		SW	
Rev. 5 del 10 Novembre 2010	1.0	Base	1.0	Base
	7.0	Introdotta software specifico per GSXR 1000 K9	2.0	Inserimento del TC a 4Km/h al posto dei 10Km/h precedenti
	8.0	Tempo ritardato accensione spia errore	11.0	Modifica al launch control
	10.0	Ulteriore Tempo ritardato accensione spia errore		

* I bicilindrici necessitano di Diagnosi e Software tipo "Duc"

* Le centraline con sensore laser dell'impenanta necessitano di software "Laser"

Manual	Diagnosys		SW	
Rev. 5 issued on November 10th 2010	1.0	Base	1.0	Base
	7.0	Specific SW for GSXR	2.0	TC woks above 4Km/h
	8.0	Alarm light delayed timing	11.0	Launch control sw modification
	10.0	Additional alarm light delayed timing		

* Twins requires diagnosys and SW "DUC" type

* Laser ECUs require specific software